

# Eksempler

**NJFF-Akershus**  
**Bjørn Otto Dønnum**





# Odalsbekken

- **Ligger i Frogn kommune**
- **Sjørretførende på deler av strekningen**





# Problemer

- **Vandringshindre**
- **Sedimentasjon**
- **Delvis ødelagt habitat**





# Odalsbekken 1967






# Odalsbekken 1995







## Tiltak i Odalsbekken i elvekanalen

■■■■■■■■ Terskler (Oppstrøms V eller tverrterskel)

 Gytegrus: 8-64 mm,  
10% 8-16mm  
60% 16-32  
30% 32-64

 Erosjonssikring med skjul: bruke stein fra stedet (stein som allerede er tilkjørt) og stokker fra tynning ved renseanlegget.





# Vandringshindre





# Sedimentasjon/erosjon





# Ødelagt habitat





# Redusert habitatkvalitet





# Tiltak

- **Forbedre nedre vandringshinder**
- **Tverrterskler i kulvert ved renseanlegg**
- **Erosjonsbeskyttelse**
- **Skjul i elva**
- **Ny gytegrus, kulper og stryk**

